

Przedszkole Miejskie Nr 2
95-080 Tuszyn, ul. Sienkiewicza 8
woj. łódzkie
tel. (0-42) 614-35-73
NIP 771-10-82-645

Tuszyn, dnia 21.04.2010

119/10

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

data wpł. 22.04.2010

Nr 4520

podpis *Okulski*

TY

Spotkanie p.m. - [signature]

celem ustalenia zakresu adaptacji

URZĄD MIASTA W TUSZYNI.
Pan Burmistrz inż. Jan Bielicki

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie, przekazuje informacje dotyczące zakresu prac, jakie należałoby uwzględnić podczas wykonywania projektu technicznego adaptacji poddasza na dodatkowe sale dla dzieci.

1. Dwie sale edukacyjne dla dwóch oddziałów dzieci – liczba dzieci w jednym oddziale 25. (Ze względu na konieczność zapewnienia dodatkowego miejsca na szatnię- szafki indywidualne dla dzieci, oddział V zlokalizowany na parterze zostałby przeniesiony do drugiej sali na poddaszu, a mała sala, w której obecnie może przebywać 16 dzieci, zostałaby wykorzystana na dodatkową szatnię. W ten sposób liczba miejsc w przedszkolu mogłaby się zwiększyć : o 25- dodatkowy oddział na poddaszu- oraz 9 dzieci mogłoby zostać przyjętych dodatkowo do oddziału V, który zostałby przeniesiony do drugiej powstałej na poddaszu sali . Łącznie dawałoby to dodatkowo 34 miejsca.)
W przypadku, kiedy powierzchnia poddasza nie pozwalałaby na wykonanie dwóch sal dla dzieci istnieje konieczność zaprojektowania na poddaszu pomieszczenia na szatnię dla dzieci.
2. Łazienki przy salach edukacyjnych- 2 łazienki, w każdej 2 umywalki i 2 muszle sedesowe.
3. Pomieszczenie gospodarcze.
4. Magazyn .
5. Konieczność zapewnienia światła dziennego wymagałoby zamontowania okien dachowych.
6. Nieużytkowa część strychu nie posiada podłóg.
7. Instalacja elektryczna do poddasza doprowadzona – istnieje konieczność jej rozprowadzenia w projektowanych pomieszczeniach.
8. Instalacje wodna, kanalizacyjna, c.o. doprowadzone do pomieszczeń oddziału I, który zlokalizowany jest w użytkowej części poddasza.
9. Instalacja wentylacyjna konieczna do wykonania.
10. W związku ze zwiększeniem powierzchni grzewczej istnieje konieczność wymiany pieca c.o – piec obecnie funkcjonujący przewidziany jest do wymiany w roku budżetowym 2011- ze względu na zużycie technologiczne.

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2
[signature]
mgr Ewa Sadto