



- WSZYSTKIE RZĘDNE PODANE PRZY KOMINACH OKREŚLAJĄ SPÓŁ CZAPKI KOMINOWEJ
- W PRACZYZNIE POLACI I PODBITEC OKAPU ZAMONTOWAĆ WYMIETRNIKI MENTYLUJĄCE STROPODACH ZGODNIE Z WYMAGANI SYSTEMU (WTWIEW-NAWIEW)

57