

## Załącznik nr 6

**Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi,  
znak: WUOZ-631/223/3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie usytuowania zabytków i  
stanowisk archeologicznych**

Łódź, dnia 29 grudnia 2008 r.

WUOZ – 631 / 223 / 3 / 2008

KPI

Mosty Katowice Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 12
wpł. 05. 01. 2009
L. dz. .... 127

Mosty Katowice Sp. z o.o.  
ul. Rolna 12  
40-555 Katowice

*dotyczy: projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowę drogi krajowej nr 1 od km 372+688 do km 381+800 (Tuszyn – Głuchów);*

W wyniku wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż w pasie planowanej inwestycji usytuowane są poniższe obiekty zabytkowe:

1. Kruszów,  
Płd.-zach. fragment parku dworskiego  
Park wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji Kl.5340/38/76 z dn. 23.10.1976, pod nr rej. 269, A/480
2. Głuchów, ul. Podolińska 2 – młyn, mur.-drewn., ok. 1920  
- ewidencja zabytków nieruchomych
3. Głuchów, ul. Długa 93 – budynek mieszkalny, drewn., pocz. XX w.  
- ewidencja zabytków nieruchomych

Park wpisany do rejestru zabytków podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. W myśl art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 11 wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, a także podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, wymagają uzyskania pozwolenia WKZ. Zakres inwestycji musi być uzgodniony już na etapie koncepcji, akceptacja następuje na podstawie szczegółowego projektu wykonawczego. Zgodnie z art. 36 ust. 4 WKZ może uzależnić wydanie pozwolenia od przeprowadzenia na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych.

W odniesieniu do budynków przy ul. Podolińskiej 2 i Długiej 93, ochronie podlega ich wygląd zewnętrzny. Wszelkie prace prowadzone przy obiektach prowadzone do zmiany wyglądu zewn. wymagają uzgodnienia z WKZ. W przypadku złego stanu technicznego możliwa jest rozbiórka obiektu, jednak akceptacja WKZ następuje po przedłożeniu stosownej dokumentacji (orzeczenie o stanie technicznym, tzw. karta biała obiektu lub szczegółowa inwentaryzacja budowlana).

W zakresie zabytków archeologicznych w odległości nie większej niż 100 m od osi jezdni znajduje się 5 stanowisk archeologicznych:

1. Tuszyn Las stan.2, AZP 69-52, stan.6, ślad osadniczy późnośredniowieczny i nowożytny;
2. Tuszyn stan. 2, AZP 70-52, stan.4, osada późnośredniowieczno-nowożytna;

3. Tuszynek Majoracki stan.5, AZP 70-52, stan.46, ślady osadnicze ze średniowiecza i nowożytności;
4. Kruszów stan.6, AZP 70-53, stan. 33, ślad osadniczy.
5. Kruszów stan.7, AZP 70-53; ślad osadniczy, nowożytność; stanowisko weryfikowane w czasie budowy restauracji, nie zostało wtedy potwierdzone; jednak na południe już poza zasięgiem inwestycji znajduje się stanowisko nr 35 na obszarze i są to pozostałości osady średniowieczno – nowożytnej prawdopodobnie powiązanej z dworem w Kruszowie, znajdującym się po drugiej stronie drogi krajowej nr 1;

Stanowiska Tuszyn Las 2 oraz Kruszów 6 wchodzi w linie przedstawionego opracowania.

W związku z powyższym należy na odcinkach

- a) od stanowiska 6 do stan. 46
- b) od stanowiska 33 do punktu znajdującego się 300 m na południe od stanowiska 34, prowadzić budowę pod nadzorem archeologicznym.

WOJCIECH SZYGENDOWSKI

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW